

Технические характеристики и описание центратора типа Ц



Центраторы для труб типа Ц (далее – центратор) предназначены для центрирования труб в стык под сварку при монтаже трубопроводов диаметром от 25 до 108 мм.

| Модель | Диаметр труб, мм (Д) | Длина, мм (L) | Ширина, мм (В) | Высота, мм (Н) | Масса, кг |
|--------|----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Ц-25 | 25 | 70 | 42 | 150 | 0,9 |
| Ц-26 | 26 | 70 | 42 | 150 | 0,9 |
| Ц-28 | 28 | 70 | 45 | 150 | 0,9 |
| Ц-32 | 32 | 76 | 49 | 160 | 0,9 |
| Ц-36 | 36 | 76 | 55 | 165 | 1,1 |
| Ц-38 | 38 | 76 | 55 | 165 | 1,1 |
| Ц-42 | 42 | 80 | 59 | 175 | 1,3 |
| Ц-45 | 45 | 80 | 59 | 175 | 1,3 |
| Ц-50 | 50 | 90 | 70 | 175 | 1,4 |
| Ц-51 | 51 | 90 | 70 | 175 | 1,4 |
| Ц-57 | 57 | 90 | 76 | 175 | 1,7 |
| Ц-60 | 60 | 90 | 81 | 193 | 2,0 |
| Ц-76 | 76 | 100 | 95 | 209 | 2,3 |
| Ц-78 | 78 | 100 | 95 | 209 | 2,3 |
| Ц-89 | 89 | 120 | 109 | 220 | 3,6 |

| Модель | Диаметр труб, мм (Д) | Длина, мм (L) | Ширина, мм (В) | Высота, мм (Н) | Масса, кг |
|--------|----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Ц-108 | 108 | 140 | 126 | 228 | 5,1 |